MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucureşti – România
Cont: RO36TREZ70020E365000XXXX – D.T.C.P.M.B.
Tel: 021.252.79.78; 021.252.32.16/ Fax: 021.252.55.20
Site: www.dspb.ro/ e-mail: dspb@dspb.ro
LABORATORUL DE DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
Adresă: Calea Dudeşti nr. 104-122, sector 3, Bucureşti
Tel: 021.320.51.14, 021.326.81.45, 021.323.32.56, 021.310.43.16/ e-mail: laborator@dspb.ro

Exemplar: 1

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RE AR

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 615

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. UNIC: 3009

Cod probă: 1670-1673
Data primirii probei /ora: 14.10.2025/ 11^{20}
Interval analitic încercări fizico-chimice: 14.10.2025
Dată emitere raport de încercare: 15.10.2025

Beneficiar: S.C. EURO APAVOL S.A. (reprezentant Stoica Nicolae)
Adresă beneficiar:-
Nr. Comandă/P.V. / data: 3009/ 48 / 14.10.2025
Adresă punct recoltă: Proba nr.1: Staţia 1: Str. Stânjeneilor, nr. 16; Proba nr.2: Staţia 2: Str. Sinaia, nr.5; Proba nr.3: Şos. Ştefăneşti, nr. 116 – Primărie; Proba nr.4: Str.Dudului, nr.10- Şcoala Gimnazială - LOCALITATEA STEFĂNEŞTII DE JOS
Prelevare probă: DSPJ ILFOV-Supraveghere în Sănătate Publică, as. pr. st. sup. Stancu A. şi as. pr. ig. Costache M.
Prezentată la analiză: DSPJ ILFOV-Supraveghere în Sănătate Publică, as. pr. st. sup. Stancu A. şi as. pr. ig. Costache M.
Încercări solicitate: conform P.V. : amoniu, clor rezidual liber, nitraţi (proba nr.1,2), nitriţi, clor rezidual liber, nitraţi (probele nr.3,4)
Descriere probă conform comandă/ P.V.:
Matrice probă: apă potabilă
Proba nr. 1. Apă robinet ieşire staţia 1 — sursa: puţuri de mare adâncime
ambalaj: recipient din material plastic — 1 x 1,0L- **COD 1670**
nr. 2. Apă robinet ieşire staţia 2 — sursa: puţuri de mare adâncime
ambalaj: recipient din sticlă — 1 x 1,0L- **COD 1671**
nr. 3. Apă robinet consumator staţia 1 — sursa: puţuri de mare adâncime
ambalaj: recipient din material plastic — 2 x 0,5L- **COD 1672**
nr. 4. Apă robinet consumator staţia 2 — sursa: puţuri de mare adâncime
ambalaj: recipient din sticlă — 1 x 1,0L- **COD 1673**
Obs. : Monitorizare AUDIT – Sistem de Alimentare cu Apă al Localităţii Ştefăneştii de Jos– S.C. EURO APAVOL S.A.; Apă clorinată
Data/ora recoltării: 14.10.2025/ -

REZULTATE ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE:

INDICATORI, referențial, procedură specifică/ Incertitudinea de masurare	Unitate de măsură	COD PROBĂ Valori obținute				Limită cuantificare	Valori admise (conf.O.G. 7/ 2023 și H.G.971 / 2023
		1670	**1671**	**1672**	**1673**		
Amoniu, SR ISO 7150-1:2001,PS-LDISP-26	mg/l	0,40	0,37	-	-	0,064	0,50
Nitriți , SR EN 26777:2002/C91:2006,PS-LDISP-16	mg/l	-	-	<0041	<0,041	0,041	Ieșire stație tratare : 0,1 Rețea distribuție : 0,50 Puț / foraj : 0,5
Clor rezidual liber, SR EN ISO 7393-1:2002, PS-LDISP-25	mg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,05	Ieșire stație tratare: neprecizată Rețea distribuție: ≥0,1 – ≤ 0,5
Nitrați , *) Metoda APHA 4500-NO_3-B, PS-LDISP-30	mg/l	<1,0	<1,0	1,48	1,79	1,0	50,0

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba de apă analizată.
Raportul de încercare se completează în două exemplare.
Rezultatele notate cu "<" reprezintă valori situate sub limita de cuantificare a metodei.
Reproducerea parțială este interzisă fără acordul laboratorului.
Incertitudinea de măsurare estimată (k=2) se aplică la concentrațiile maxime și/sau minime admise de Ordonanța nr. 7/2023, privind calitatea apei destinate consumului uman, atunci când poate afecta conformitatea acestora sau la solicitarea clientului.

*) Încercare pentru care laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății în Registrul laboratoarelor care efectuează monitorizarea calității apei potabile, neacreditată RENAR

ȘEF LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
Dr. Mălăescu Alina

Dr. Mălăescu Alina Loredana
medic primar
medicină de laborator
A94032

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Laborator de Diagnostic și Investigare

RESPONSABIL ÎNCERCARE
Chimist pr. Popa Costaiche Marcela

Chimist sp. Băcanu Alina

Sfârșit de document

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, București – România
Cont: RO36TREZ70020E365000XXXX – D.T.C.P.M.B.
Site: www.dspb.ro / e-mail: dspb@dspb.ro
LABORATORUL DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
Adresă: Calea Dudești nr. 104-122, sector 3, București
Tel: 021.323.32.56, 021.326.81.45, 021.320.51.14, 021.310.43.16 / e-mail: laborator@dspb.ro

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 615

RAPORT DE ÎNCERCARE NR.UNIC 3009

Cod proba: 2564-2567
Interval analitic : 14.10.2025-17.10.2025
Dată emitere raport de încercare: 17.10.2025

Beneficiar: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ILFOV
Adresa punct recolta : Sistemul de alimetare cu apă al localității Ștefăneștii de Jos,Ilfov -SC Euro Apa Vol SA
Probă recoltată de : as.pr.insp.sanit. A.Stancu,M.Costache, P.V.nr : 48
Data/ora recoltarii : 14.10.2025

Cod probă	Locul recoltei (sursa de apă)	* Nr.col la 22°C UFC/ml SR EN ISO 6222/04	* Nr.col la 37°C UFC/ml SR EN ISO 6222/04	Bacterii coliforme UFC/100ml SR EN ISO 9308-1:2015/ 9308-1:2015/ A1:2017 PS-LDSIP-07 Ed. 3 Rev. 3	E.coli UFC/100ml SR EN ISO 9308-1:2015/ 9308-1:2015/ A1:2017 PS-LDSIP-07 Ed. 3 Rev. 3	Enterococi intestinali UFC/100ml SR EN ISO 7899-2/2002 PS-LDSIP-07 Ed. 3 Rev. 3
2564	Apă robinet ieșire stație str.Stânjenelor, nr. 16 rețea	6	4	0	0	0
2565	Apă robinet ieșire stație str. Sinaia, nr. 5 rețea	6	5	0	0	0
2566	Apă robinet consumator șos.Ștefănești,nr.116,Primărie rețea	-	-	0	0	0
2567	Apa robinet consumator stația 2 Str.Dudului nr.10, Școala Gimnazială rețea	-	-	0	0	0
	Valori conf. O.G. 7/2023	Fără modificări anormale		0	0	0

Rezultatele din prezentul raport se referă numai la probele supuse încercării.
*Încercare neacreditată RENAR.
Recoltarea s-a efectuat pe raspunderea unei persoane autorizate.
Proba a fost recepționată în recipient steril de unică utilizare cu tiosulfat de sodiu având capacitate de 500ml, iar indicatorii solicitati sunt conform P.V/C.L.
Raportul de încercare este proprietatea LDISP MB.
Reproducerea este interzisă fără acordul laboratorului.

Șef Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Dr. Mălăescu Alina

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică

Responsabil încercare
Biolog Ilapa Gina

Dr. MĂLĂESCU DRAGOȘ
medic specialist
medicina de laborator
Cod 02242

COD RI - 18 - 03

Exemplar 1